



25. Februar 2021

Kommandant: Hans-Rudolf Flury

Leiter Dienst: Patrick Allemann und Cyrill Jeker

C Info: Daniel Ryser

## WK Logistik - UCL, ICL und PSK 2-21

**Am Donnerstag, 25. Februar 2021 und Freitag, 26. Februar 2021 wurde der erste gemeinsame WK Logistik UCL, ICL und PSK der RZSO Thal-Gäu durchgeführt. Die Anlagewarte führten die Wartungsarbeiten in den zugeteilten Anlagen durch und die Materialwarte konzentrierten sich auf die Wartungsarbeiten der Geräte. Zudem wurden Abklärungen zu den geforderten Nachkontrollen der periodischen Schutzraumkontrollen (PSK) vorgenommen.**

Die eingerückten Zivilschützer wurden am Donnerstag, 25. Februar 2021 um 08.00 Uhr in der ZSA Matzendorf durch die Kursleitung unter der Führung von Patrick Allemann bzw. in der ZSA Neuendorf durch Cyrill Jeker begrüsst und im Anschluss über den Inhalt des Kursprogramms informiert. Der neue Kommandant der RZSO Thal-Gäu, Hans-Rudolf Flury, besuchte den Kurs ebenfalls und stellte sich den eingerückten Zivilschützer persönlich vor. Der neue Kommandant freut sich auf eine gute und angenehme Zusammenarbeit.

Die Anlagewarte starteten im Anschluss mit der Durchführung der kleinen Wartung anhand der standardisierten Unterhaltscheckliste (UCL). Diese Prüfungen beinhalteten unter anderem die Kontrolle der Beleuchtung und der Sanitäreinrichtungen, die Überprüfung der Belüftung, des Notstromaggregats und weitere kleinere Wartungsarbeiten. In der Zivilschutzanlage in Matzendorf wurde zudem die Telefonanlage instand gestellt.

Die aufgegebenen Anlagewarte führten alle Wartungsarbeiten in den zugeteilten Zivilschutzanlagen Aedermannsdorf, Balsthal (inkl. Sanitätsposten), Herbetswil, Holderbank, Laupersdorf, Matzendorf, Neuendorf, Mümliswil und Oensingen fachgerecht durch. Die festgestellten Mängel wurden entweder direkt behoben oder weitere Schritte für die Behebung eingeleitet.



Abbildung 1:  
Ausführung von Wartungsarbeiten gemäss UCL



Abbildung 2:  
Wartungsarbeiten an der Telefonanlage

Die Materialwarte führten die Wartungsarbeiten des Materials in Übereinstimmung mit der Instandhaltungsscheckliste (ICL) durch. Die Liste beschreibt die Instandhaltungs- und Kontrollmassnahmen des Materials. Die periodische Materialkontrolle ist ein wichtiger Bestandteil und gibt Auskunft zur Betriebsbereitschaft des Zivilschutzmaterials. Mit dieser Massnahme wird die Voraussetzung für den raschen und effizienten Einsatz bei Katastrophen und Notlagen geschaffen. Das Material wurde kontrolliert und falls gefordert fachmännisch gewartet und getestet. Das gewartete und getestete Material funktionierte einwandfrei und befindet sich in einem guten Zustand. Nebst der Wartungsarbeiten gemäss ICL wurde die Elektrokontrolle in Mümliswil durchgeführt, ein Materialanhänger umgerüstet und Material gemäss Weisungen vom Kanton bereitgestellt.

Im Rahmen der periodischen Schutzraumkontrolle (PSK) wurden verschiedene administrative Arbeiten durchgeführt, die Zivilschützer lernten die neue Applikation OM für die Verwaltung der PSK kennen und führten Abklärungen zu den geplanten Nachkontrollen der Schutzräume durch.

Dank dem vorbildlichen Einsatz aller beteiligten Zivilschützer konnten die erteilten Aufträge effizient durchgeführt werden. Die Kursleitung und der Kommandant bedanken sich bei allen beteiligten Zivilschützer für die einwandfreie und vorbildliche Zusammenarbeit.



Abbildung 3:  
Eingerückte Zivilschützer bei der Begrüssung in der Zivilschutzanlage Neuendorf